

Produkt-Neuheiten | **New Products**
Nr. 9000-0027

HJS INNOVATIONEN

Austausch-DPF® · Montagetechnik · Reparaturrohr
Mounting parts · Repair pipes · Replacement DPF®



Logistische Daten | Logistical data

HJS-Nr. HJS-No.	Seite Page	Preisgruppe Price group	Länge mm Length mm	Breite mm Width mm	Höhe mm Height mm	Gewicht kg Weight kg	Zolltarif-Nr. Customs tariff no.	EAN-Code EAN code
Montagetechnik Mounting parts								
83 12 1886	10	3	70	70	15	0,055	84841000	4012588507907
83 32 4041	10	5	70	70	1,5	0,003	84841000	4012588551665
Reparaturrohr Repair pipe								
91 11 1667	9	1	905	219	175	4,900	87089235	4012588510815
Austausch Diesel-Partikelfilter Replacement diesel particulate filters								
93 11 5200	3	75	1350	330	620	10,900	84213935	4012588559562
93 11 5201	3	75	550	200	200	5,100	84213935	4012588559579
93 15 5121	4	75	790	200	200	10,700	84213935	4012588562517
93 15 5122	4	75	790	200	200	10,800	84213935	4012588562531
93 15 5123	5	75	790	200	200	10,500	84213935	4012588562555
93 15 5124	5	75	790	200	200	10,500	84213935	4012588562562
93 21 5125	6	75	1700	320	260	16,850	84213935	4012588562593
93 21 5126	6	75	1240	175	215	8,950	84213935	4012588562609
93 21 5127	7	75	1700	320	260	17,260	84213935	4012588562630
93 21 5128	7	75	1550	180	360	10,880	84213935	4012588562654
93 21 5129	8	75	1550	180	360	15,340	84213935	4012588562678



Produkte mit diesem Kennzeichen gibt es exklusiv nur von HJS!

Products with this label are exclusively available only from HJS!

Urheberrechtlich geschützt/© by HJS Emission Technology GmbH & Co. KG, D-58706 Menden/Sauerland

Alle Informationen und Daten in diesem Lieferprogramm wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für Fehler, Auslassungen oder sonstige Ungenauigkeiten ist eine Haftung ausgeschlossen. Inhaltliche Änderungen vorbehalten. Nachdruck oder Vervielfältigungen, auch auszugsweise, einschließlich Bildern und Grafiken, sind nur mit schriftlicher Genehmigung von HJS Emission Technology gestattet. Wir behalten uns alle Rechte vor. Bei den im Lieferprogramm genannten Anwendungen besteht die Möglichkeit, dass diese nur bis zum angegebenen Datum zutreffen, welches auf der Lieferprogramm-Rückseite gedruckt ist. Die Bezugnahme in diesem Lieferprogramm auf Artikelnummern von Fahrzeugherstellern und/oder Wettbewerbern dient nur zu Vergleichszwecken. Es ist nicht statthaft, derartige Angaben in Rechnungen an den Fahrzeughalter zu verwenden.

© HJS Emission Technology GmbH & Co. KG, 58706 Menden/Sauerland, Germany

All information and data stated in this Product Range document has been compiled with utmost care. Nevertheless, HJS accepts no liability for any errors, omissions or other inaccuracies contained herein. Subject to change without notice. Reprinting or reproduction, in whole or in part, including of photographs, illustrations or graphics, is not permitted without the prior written consent of HJS Emission Technology. We reserve all rights in connection with this document. The vehicle applications cited in this Product Range document may possibly be valid only up to the date printed on the last page of the document. All references made in this Product Range document to the item numbers of vehicle manufacturers and/or competitors are provided for the purpose of comparison only. Such information is not allowed to be used in invoices issued to vehicle owners.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/online-lieferprogramm/ oder | or TecDoc

Austausch Diesel-Partikelfilter | Replacement diesel particulate filters

Audi A3 / Seat Leon II · Altea · Altea XL / Skoda Oktavia II · Superb II · Yeti /
 VW Golf V Variant · Golf VI · Eos · Jetta III · Scirocco III · Passat V 1.6/2.0 TDI · Euro 5

HJS-Nr. 93 11 5200

Cordierit | Cordierite

**Dieselpartikelfilter
 inkl. Montageteile**
 Diesel particulate filter
 installation materials supplied

O.E.-Nr. | OE-No.:

1K0.254.705 HX / 3C0.254.702 HX

1K0.254.707 KX

1K0.254.704 TX / 3C0.254.701 GX

1K0.254.704 X / 1K0.254.704 PX



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Audi A4 1.9/2.0 TDI · A6 2.0 TDI · Euro 4

HJS-Nr. 93 11 5201

Cordierit | Cordierite

**Dieselpartikelfilter
 inkl. Montageteile**
 Diesel particulate filter
 installation materials supplied

O.E.-Nr. | OE-No.:

8E0.254.750 HX

8E0.254.750 CX / 8E0.254.750 FX



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/online-lieferprogramm/ oder | or TecDoc

Austausch Diesel-Partikelfilter | Replacement diesel particulate filters

Ford Mondeo IV · Focus III · Tourneo Connect · Transit Connect · S-Max · Galaxy 1.6 TDCI
Mazda 3 1.6 MZR / Volvo V40 · V50 · V60 · V70 III · Euro 5

HJS-Nr. 93 15 5121

Cordierit | Cordierite

**Dieselpartikelfilter
inkl. Montageteile**
Diesel particulate filter
installation materials supplied

O.E.-Nr. | OE-No.:

1.695.765 / 1.747.482 / 1.846.164

1.820.873 / 1.767.052

AV61-5H270-DA / AV61-5H270-DB

RMAV61-5H270-LA

RMAV61-5H270-MA / AV61-5H270-MB

AV61-5H270-MA / 1.859.398

1.847.682 / DV61-5H270-CB

Y615-20-50X / 36002106

1.749.258 / 1.808.670 / 1.825.246

AV61-5H270-LB / DV61-5H270-CA

DV61-5H270-AA / Y615-20-50XA

36.001.317 / 36.001.997

i Zur Montage müssen ggf. die Eingangs- und die Ausgangsdruckleitung erneuert werden, diese sind separat zu bestellen.

If necessary, the inlet- and the outlet pressure line must be replaced for installation. These must be ordered separately.

Eingangsdrukleitung HJS-Nr. 92 10 3222
Inlet pressure line



Ausgangsdrukleitung HJS-Nr. 92 10 2215
Outlet pressure line



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Ford Fiesta VI · B-Max · Tourneo Courier 1.5/1.6 TDCI · Ecosport 1.5 TDCI · Euro 5

HJS-Nr. 93 15 5122

Cordierit | Cordierite

**Dieselpartikelfilter
inkl. Montageteile**
Diesel particulate filter
installation materials supplied

O.E.-Nr. | OE-No.:

1.840.042 / AV21-5H270-RC

1.824.787 / 1.811.780 / 1.761.752

AV21-5H270-RB / AV21-5H270-RA

AV21-5H270-GA



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/online-lieferprogramm/ oder | or TecDoc

Austausch Diesel-Partikelfilter | Replacement diesel particulate filters

Ford Focus III · C-Max II · Grand C-Max 1.6 TDCI · Euro 5

HJS-Nr. 93 15 5123

Cordierit | Cordierite

**Dieselpartikelfilter
inkl. Montageteile**
Diesel particulate filter
installation materials supplied

O.E.-Nr. | OE-No.:

1.835.640 / 1.846.161

AV61-5H270-PC

RMAV61-5H270-PA

1.822.119 / 1.776.809

AV61-5H270-PA / AV61-5H270-PB

i Zur Montage muss ggf. die Ausgangsdruckleitung erneuert werden, diese ist separat zu bestellen.

If necessary, the outlet pressure line must be replaced for installation. This must be ordered separately.

Ausgangsdruckleitung HJS-Nr. 92 10 2215
Outlet pressure line



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Ford Focus III · C-Max II · Grand C-Max 1.6 TDCI · Euro 5

HJS-Nr. 93 15 5124

Cordierit | Cordierite

**Dieselpartikelfilter
inkl. Montageteile**
Diesel particulate filter
installation materials supplied

O.E.-Nr. | OE-No.:

2.085.328 / AV61-5H270-SB

1.869.341 / AV61-5H270-SA



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/online-lieferprogramm/ oder | or TecDoc

Austausch Diesel-Partikelfilter | Replacement diesel particulate filters

Citroën C5 III 2.0 HDI / Peugeot 407 · 508 I 2.0 HDI · Euro 5

HJS-Nr. 93 21 5125

Cordierit | Cordierite

**Dieselpartikelfilter
inkl. Montageteile**
Diesel particulate filter
installation materials supplied

O.E.-Nr. | OE-No.:
1740.80 / 16.064.112.80
16.066.112.80 / 16.064.110.80
16.084.053.80 / 16.086.702.80
1740.81 / 16.066.014.80
 1738.03 / 1738.02

i Zur Montage müssen ggf. die Eingangs- und die Ausgangsdruckleitung erneuert werden, diese sind separat zu bestellen.
 If necessary, the inlet- and the outlet pressure line must be replaced for installation. These must be ordered separately.

Eingangsdrukleitung HJS-Nr. 92 10 2298
Inlet pressure line



Ausgangsdrukleitung HJS-Nr. 92 10 2299
Outlet pressure line



Ab sofort lieferbar! | Available now!


Citroën C4 II · DS4 2.0 HDI / Peugeot 308 I · 308 SW · 308 CC · 3008 · RCZ 2.0 HDI · Euro 5

HJS-Nr. 93 21 5126

Cordierit | Cordierite

**Dieselpartikelfilter
inkl. Montageteile**
Diesel particulate filter
installation materials supplied

O.E.-Nr. | OE-No.:
1740.83 / 98.072.827.80
16.085.207.80 / 16.069.057.80
 1738.94 / 96.780.687.80
 98.018.515.80



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Austausch Diesel-Partikelfilter | Replacement diesel particulate filters

Citroën C5 III 2.0 HDI / Peugeot 508 I · 508 SW I 2.0 HDI · Euro 5

HJS-Nr. 93 21 5127

Cordierit | Cordierite

**Dieselpartikelfilter
inkl. Montageteile**
Diesel particulate filter
installation materials supplied

O.E.-Nr. | OE-No.:
1740.77 / 16.066.071.80
16.074.884.80 / 16.071.870.80
1738.41 / 16.064.114.80

i Zur Montage müssen ggf. die Eingangs- und die Ausgangsdruckleitung erneuert werden, diese sind separat zu bestellen.
If necessary, the inlet- and the outlet pressure line must be replaced for installation. These must be ordered separately.

Eingangsdrukleitung HJS-Nr. 92 10 2298
Inlet pressure line



Ausgangsdrukleitung HJS-Nr. 92 10 2299
Outlet pressure line



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Citroën Jumpy 2.0 HDI 95/125 · C8 2.0 HDI 135/165 / Peugeot Expert 2.0 HDI 100/130/165 Peugeot 807 2.0 HDI / Fiat Scudo 2.0 D Multijet · Euro 5

HJS-Nr. 93 21 5128

Cordierit | Cordierite

**Dieselpartikelfilter
inkl. Montageteile**
Diesel particulate filter
installation materials supplied

O.E.-Nr. | OE-No.:
1740.85 / 16.068.730.80
16.064.389.80 / 1.606.438.980
1738.21 / 1738.C9 / 1740.84
9.467.649.380 / 1.440.013.780

i Zur Montage muss ggf. die Ausgangsdruckleitung erneuert werden, diese ist separat zu bestellen.
If necessary, the outlet pressure line must be replaced for installation. This must be ordered separately.

Eingangsdrukleitung HJS-Nr. 92 10 2347
Outlet pressure line



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/online-lieferprogramm/ oder | or TecDoc

Austausch Diesel-Partikelfilter | Replacement diesel particulate filters


Citroën C5 III · C5 Break III 2.2 HDI / Peugeot 508 I · 508 SW I 2.2 HDI · Euro 5

HJS-Nr. 93 21 5129

Cordierit | Cordierite

**Dieselpartikelfilter
inkl. Montageteile**
Diesel particulate filter
installation materials supplied

O.E.-Nr. | OE-No.:
16.064.175.80 / 1740.74
1740.82 / 16.070.623.80
1731.YT / 1731.VV



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Reparaturrohr DPF® | Repair pipe DPF®

**Audi A3 / Seat Leon / Skoda Octavia II · Superb II / VW Golf V · Golf VI · Passat · Touran
1.6/1.9/2.0 TDI und viele mehr | and many more**

HJS-Nr. 91 11 1667

**Reparaturrohr
für Diesel-Partikelfilter
inkl. Montageteile**

Repair pipe for diesel particulate filter
installation materials supplied

O.E.-Nr. | OE-No.:

1K0.254.702 HX / 1K0.254.705 LX
1K0.254.705 MX / 1K0.254.706 HX
1K0.254.706 MX / 1K0.254.707 BX
1K0.254.707 FX / 1K0.254.707 KX
1K0.254.707 LX / 1K0.254.707 PX
3AA.254.700 KX / 3AA.254.700 LX
3C0.253.059 EA / 3C0.254.700 KX
3C0.254.701 LX / 3C0.254.701 PX
3C0.254.702 HX / 3C0.254.702 JX
3C0.254.703 CX / 3C0.254.703 DX
JZW.254.700 FX / JZW.254.700 HX
JZW.254.700 LX / JZW.254.700 MX
JZW.254.701 GX
 1K0.253.059 RL / 1K0.253.059 RM
 1K0.254.700 JX / 1K0.254.700 QX
 1K0.254.701 NX / 1K0.254.702 BX
 1K0.254.702 QX / 1K0.254.702 RX
 1K0.254.703 DX / 1K0.254.703 JX
 1K0.254.704 X / 1K0.254.704 PX
 1K0.254.707 EX / 1K0.254.707 SX
 3C0.254.701 X / 3C0.254.701 DX
 3C0.254.701 GX / 3C0.254.701 HX
 JZW.254.700 EX



Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/online-lieferprogramm/ oder | or TecDoc

Dichtring | Seal

BMW E36 M3 3.0/3.2 · E46 M3



Ab sofort lieferbar! | Available now!

HJS-Nr. | HJS-No. 83 12 1886

OE-Referenz | OE reference: 18.10.1.405.737
18.11.1.723.378

Dichtung | Gasket

Alfa 159 · Brera · Giulietta III · Mito · Spider JTD
Cadillac BLS DI / **Chevrolet** Malibu CRDI
Dodge Journey CRDI
Fiat 500 · 500X · Bravo II · Croma II · Doblo II · Freemont · Idea · Linea · Punto III · Sedici · Stilo JTD
Jeep Compass JTD · Renegade CRD
Lancia Delta III · Musa JTD
Opel Astra H/J · Cascada · Combo D · Corsa D · Insignia · Meriva A · Signum · Vectra C · Zafira B/C CDTi
Saab 9-3 II · 9-5 II TID/TTID
Suzuki SX4 DDIS



Ab sofort lieferbar! | Available now!

HJS-Nr. | HJS-No. 83 32 4041

OE-Referenz | OE reference: 51.823.801 / 55.187.584 / 71.773.371
68081364AA / K68081364AA
8.63.068 / 58.54.986 / 55187584 / 55580193 / 14183-79J50-000


HJS Montagevideos auf YouTube | HJS installation videos on YouTube



2-teiliger HJS Reparaturflansch HJS-Nr. 82 00 7055
2-piece HJS repair flange 82 00 7055



HJS Reparatur-Flexrohr mit Flansch 83 00 8311 für BMW
HJS Repair flex pipe with Flange 83 00 8311 for BMW



HJS Universalhalter 82 00 4360 für Abgasanlagen
HJS universal bracket 82 00 4360 for exhaust systems

www.youtube.com/user/HJSEmissionTechnol

Auf dem HJS-YouTube-Kanal finden Sie zu unseren HJS-Reparaturlösungen die entsprechenden Montagevideos. Werden Sie Abonnent und Sie erhalten direkt eine Nachricht, sobald ein neues Montagevideo online ist.

On the HJS YouTube channel you will find the corresponding installation videos for our HJS repair solutions. Become a subscriber and you will receive a message as soon as a new installation video is online.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on www.hjs.com/online-lieferprogramm/ oder | or TecDoc

HJS – Ihr Spezialist für | HJS – Your specialist for



- **Diesel-Partikelfilter**
Diesel particulate filters



- **Austausch Diesel-Partikelfilter**
Replacement diesel particulate filters



- **Katalysatoren**
Catalytic converters



- **Montagetechnik**
Mounting parts



- **Abgasrohre**
Exhaust pipes



- **Sensortechnik, Zubehör & Reparaturlösungen**
Sensor technology, Accessories and Repair Solutions

www.hjs.com/online-lieferprogramm